

Wat als het **niet** net goed gaat?

Het is mei 2019 wanneer het circus - zoals elk jaar - haar tenten opzet op het door de gemeente aangewezen evenemententerrein. Er is keurig een evenementenvergunning aangevraagd en verleend. Ergens in de week waarin het circus in volle gang is, vliegt een helikopter over. Zonder dat de mensen op de grond het weten, maakt een inzittende een foto van het circusterrein. De bewuste foto wordt direct doorgestuurd naar een groot gastransportbedrijf, waar deze wordt beoordeeld door een aantal mensen. Een van hen schrikt enorm van de foto en stapt onmiddellijk in zijn auto om poolshoogte te gaan nemen.

De betreffende medewerker is toezichthouder van Gasunie. Hij is - met zijn collega's - verantwoordelijk voor de ligging van 12.500 kilometer hoofdgastransportleiding in de ondergrond in Nederland. De leidingen vervoeren aardgas tot een druk van soms wel 80 bar. Wanneer zo'n leiding beschadigd raakt, zijn de economische, maatschappelijke en mogelijk persoonlijke gevolgen niet te overzien.

Op locatie vermoedt de toezichthouder dat sommige tentharingen, waarmee de circustent is verankerd, zich boven de gasleiding bevinden. Hij bedenkt zich niet en zet de ligging van de leiding met piketpaaltjes uit, aan de hand van GPS-coördinaten. Een van de tentankers bevindt zich precies in het spoor van de paaltjes. Met een schop graaft de medewerker voorzichtig de grond weg. Hij plaatst geavanceerde gasdetectieapparatuur om - bij het minste spoor van aardgas - zijn werkzaamheden te stoppen en alarm te slaan. Als de leiding bloot komt te liggen, blijkt dat het circus door het oog van de naald is gekropen. Een van de drie tentharingen op deze plek is minder dan een centimeter naast de leiding geslagen.



Elke gemeente kan helpen deze gevaarlijke situaties te voorkomen

Regelmatig wordt Gasunie geconfronteerd met tijdelijk geplaatste tenten voor feesten, congressen, optredens, etc. die zijn neergezet in de directe nabijheid of op de hogedrukaardgastransportleidingen. Het komt vaker voor dat grondankers of tentharingen de leiding net hebben gemist. Telkens blijkt dat voor het evenement wel een vergunning is verleend, maar dat er geen Klic-melding is gedaan. Dit levert potentieel gevaarlijke situaties op die voorkomen kunnen worden. Daarbij roepen we de hulp van de gemeente in. Wanneer gemeenten in de **voorschriften** van te verlenen evenementenvergunningen opnemen dat de verkrijger van de vergunning **verplicht** is een **Klic-melding** te doen bij het gebruik van een grote tent, zal dit het aantal gevaarlijke situaties drastisch omlaag brengen.

Meer informatie:

Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 1.0 (Hoofdstuk 10.3)
<https://evenementenhandboek.nl/wp-content/uploads/2019/10/NHEV-sep2019DEF3.pdf>

Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning:
<https://www.vereniging-bwt.nl/get-download/845/COBc%20-%20Evenementen%20-%20Richtlijn%20-%20oversie%20onov.%202018.pdf>

NV. Nederlandse Gasunie
Afdeling Omgevingsmanagement
E-Mail: cta@gasunie.nl
Telefoon: 050 521 1800